

极限参数

参数	符号	量值	单位
电源电压	V CC	28	V
输出截止态电压	V O	28	V
输出电流	I O	25	mA
工作环境温度	T A	后缀 E -40 ~ 85 后缀 L -40 ~ 150	℃
贮存温度范围	T S	-65 ~ 150	℃

电特性 T A =25 ℃

参数	符号	测试条件	量值			单位
			最小	典型	最大	
电源电压	V CC	V CC =4.5V ~ 24V	4.5	-	24	V
输出低电平电压	V OL	V CC =4.5V, V O =24V I O=20mA , B > B OP	-	175	400	mV
输出漏电流	I OH	V O=24V B<B RP	-	< 1.0	10	mA
电源电流	I CC	V CC =24V, V O 开路	-	3.0	9.0	mA
输出上升时间	T R	V CC =12V, R L =820 Ω C L =20PF	-	0.2	2.0	μs
输出下降时间	T F		-	0.18	2.0	μs

磁特性 V CC =4.5 ~ 24V

参数	符号	测试条件	量值			单位
			最小	典型	最大	
工作点	B OP	T A = 25 ℃	7.0	-	23.0	mT
		全工作温度范围	3.5	-	24.5	
释放点	B RP	T A = 25 ℃	5.0	-	17.5	mT
		全工作温度范围	2.5	-	19.0	
回差	B H	T A = 25 ℃	2.0	5.5	-	mT
		全工作温度范围	2.0	5.5	-	

• 管脚说明：1. 电源 2. 地 3. 输出

• 使用要点：

1. 安装时应尽量减小作用到霍尔电路上的机械应力；
2. 在保证焊接质量的条件下，尽量使焊接温度低，时间短。
3. 在1, 3管脚之间按照使用情况增加合适的上拉电阻。

